

2022年7月吉日

お客様各位

株式会社 ダイワハイテックス

保守部品の生産終了に伴う

アフターサービス サポート終了に関するお知らせ

拝啓 貴社ますます御清栄のことと喜び申し上げます。
平素は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび、長年ご愛顧いただいております「コミックシュリンカー」につきまして、構成部品の生産終了や、昨今の事情により保守部品の入手が困難になり、修理サポートの継続が困難な状況となって参りました。

そのため、下記製品についての修理対応を、**該当部品(別紙記載)の弊社保有在庫がなくなり次第、順次終了**とさせていただきます。ご案内申し上げます。

但し「対象機種または該当部品」以外の修理・メンテナンスは継続させていただきます。

また、今後の保守部品の生産終了品に関しましては、弊社ホームページ 店舗支援ソリューションサイト 【ショッピィ】 サポート情報にて掲載し、随時更新させていただきます。

お客様には、大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒事情ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1： サービス変更対象機種



シュリンクコンペア



たすかる



PIKO96s



REVO



NICO800s



RAPOLS II

- ・ブックパック(1978～1989年製)
- ・シュリンクコンペア(1989～1994年製)
- ・コミックバンドDW-2(1986～1999年製)
- ・たすかる(1994～1996年製)
- ・PIKO96s(1996～2005年製)
- ・TIPO99s(1999～2001年製)
- ・オフィスシュリンカーREVO(2000～2006年製)
- ・RAPO LS II (1998～2007年製)
- ・RAPO Full Auto(2004～2007年製)
- ・NICO800s(2009～2011年製)

2： サービス変更理由

対象製品の電子部品等の生産終了により通常修理対応の継続が困難となりました。

3： サービス変更内容

- ① 別紙記載の各種部品の生産終了及び代替品の調達が困難により、該当部品の弊社保守在庫がなくなり次第、修理対応を終了させて頂きたいと思っております。

※現時点で終了している保守部品もございます。

弊社にて修理対応でお預かりした際に、該当部品の故障と判断した場合は、改めてご相談させて頂きますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

- ② 該当部品以外の修理箇所については修理・メンテナンスを継続してまいります。

これまで通り、弊社メンテナンス担当までご連絡下さいませ。

4： 時期

2022年7月より実施

以上

<お問い合わせ先>

株式会社ダイワハイテックス

東京本社（東日本地区担当）

〒174-0043 東京都板橋区坂下 1-34-27

TEL (03) 3558-8131(吉田・森)

大阪支店（西日本地区担当）

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-2-1

TEL (06) 6190-5731(志儀・布川)

サポート情報
はこちら



自動機	メーカー	部品名	用途	受注・生産終了時期	メーカー生産終了案内HP	製造 No	弊社保有在庫 (2022年8月時点)
NICO800s	光洋電子	PZ-3	PLC (シュリンカー制御基板)	2015/03	https://www.koyoele.co.jp/jp/product/discon/plc_dicson/pz/	№0～全機対象	終了
RAPO LS II RAPO FullAuto	オムロン	CPM2A-30CDR-D	PLC (シュリンカー制御基板)	2015/03	https://onl.bz/4ZHCape	№0～全機対象	終了
		S8E1-02524A	24V電源 (各センサー用電源)	2007/03	https://onl.bz/Hs1yDha		在庫限り
		E5C2-Q40K	下ヒーター温度調節器	2012/07	https://www.fa.omron.co.jp/product/closed/search?keyword=E5C&pageNo=2		在庫限り
		M3S-212D	液晶パネル(メイン表示器)	2007/3	https://www.fa.omron.co.jp/product/closed/search?keyword=M3S-212D,M3S-S1,M3S-Z		在庫限り
	オリエンタルモーター	MDS510-24	フィルムファンモーター	2023/01	https://www.orientalmotor.co.jp/products/detail.action?hinmei=MDS510-24	在庫限り	
	Panasonic	MX616GV4L	フィルム送りモーター	2002/3	https://www3.panasonic.biz/ac/j/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=MX616GV4L	№0～№187まで	在庫限り
		DZ9102	フィルム送りブレーキバック	2022/3	https://www3.panasonic.biz/ac/j/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=DZ9102		在庫限り
DV1102 MGSDA1		スピードコントローラー	2007/02	https://www3.panasonic.biz/ac/j/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=MGSDA1	在庫限り		

手動機	メーカー	部品名	用途	受注・生産終了時期	メーカー生産終了案内HP	製造 No	弊社保有在庫 (2022年8月時点)
PIKO96s		100V250W φ10	下側遠赤ヒーター	不明		№0～№1272まで	在庫限り
		UFL-001	ピロユニット(耐熱仕様)	特注			在庫限り
	Panasonic	DV1102 MGSDA1	スピードコントローラー	2007/02	https://www3.panasonic.biz/ac/j/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=MGSDA1		在庫限り
	芝浦電子	C914	温度調節器	不明		№1273～全機対象	在庫限り
	横河電機	基盤タイプ(型版不明)	スピードコントローラー			№1273～№1942まで	終了
			板金及び金属加工品各種	外装板金・フレームなど			№0～全機対象
たすかる	Panasonic	M81A25GV4L・M8GA20M	モーター・ギヤヘッド	2007/03	https://onl.bz/CDCS5JW	№0～全機対象	在庫限り
		DV1102 MGSDA1	スピードコントローラー	2007/02	https://www3.panasonic.biz/ac/j/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=MGSDA1		在庫限り
		BAC112155	サーキットプロテクター (15A)	不明			在庫限り
	IDEC	NRC111L-AA	サーキットプロテクター (1A)	2014/12			在庫限り
		UFL-001+固定部分別塗	ピロユニット(耐熱仕様)	特注			在庫限り
		板金及び金属加工品各種	外装板金・フレームなど				終了
シュリンク コンベア		100V 500W 180L	遠赤ヒーター(大)	不明		№0～全機対象	終了
		50V 120W 75L	遠赤ヒーター(小)		在庫限り		
		RS40HP110L	搬送用チェーン		終了		
		RS25*70L	駆動用チェーン		終了		
	Panasonic	M81A25GV4L・M8GA20M	モーター・ギヤヘッド	2007/03	https://onl.bz/CDCS5JW		終了
		DV1102 MGSDA1	スピードコントローラー	2007/02	https://www3.panasonic.biz/ac/j/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=MGSDA1		在庫限り
		板金及び金属加工品各種	外装板金・フレームなど				終了
TIPO99s	Panasonic	DV1102 MGSDA1	スピードコントローラー	2007/02	https://www3.panasonic.biz/ac/j/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=MGSDA1	№0～全機対象	在庫限り
		板金及び金属加工品各種	外装板金・フレームなど			終了	
REVO	Panasonic	DV1102 MGSDA1	スピードコントローラー	2007/02	https://www3.panasonic.biz/ac/j/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=MGSDA1	№0～全機対象	在庫限り
		板金及び金属加工品各種	外装板金・フレームなど			終了	